


CASO DE ESTUDO:


Estádio de Londres, Londres, Reino Unido

A Fibrelite fornece uma solução de cobertura à medida para estádios multieventos sem perturbar as operações

Este estádio londrino contactou a Fibrelite para substituir as suas coberturas (tampas) de valas danificadas por uma solução de renovação. O estádio londrino acolhe principalmente jogos de futebol; no entanto, é um estádio multieventos que acolhe também concertos de música, futebol americano (NFL) e atletismo. O cliente precisava de uma solução leve e duradoura para substituir as coberturas (tampas) de valas danificadas. Era também necessária uma solução que causasse o mínimo de perturbações na funcionalidade do local, pelo que as dimensões da cobertura tinham de ser personalizadas para se adaptarem às valas existentes.



Foi necessária uma solução de reequipamento para substituir as coberturas (tampas) de vala existentes danificadas



O cliente também exigiu que a proposta da Fibrelite implicasse uma alteração mínima da funcionalidade do local

Problema

Principais questões relacionadas com as coberturas (tampas) de valas existentes e requisitos para a sua substituição:

- As coberturas (tampas) de valas existentes estavam em mau estado, causando um risco potencial de tropeçar e problemas de manuseamento manual

- A vala tem de ser acedida sempre que o estádio acolhe um evento, o que significa que foi necessário alugar equipamento pesado para remover as coberturas (tampas) pesadas existentes e as coberturas (tampas) das valas de cada vez, o que resultou em custos mais elevados
- Embora a substituição das coberturas fosse essencial, o cliente também procurava uma solução que não perturbasse o funcionamento diário das instalações - quaisquer coberturas (tampas) de substituição tinham de encaixar diretamente nas valas existentes

FIBRELITE 
PART OF OPW a **DOVER** company

CASO DE ESTUDO: Estádio de Londres, Londres, Reino Unido



A vala deve ser acedida sempre que o estádio acolhe um evento



As coberturas (tampas) de acesso às valas em PRFV da Fibrelite foram instaladas e ficaram totalmente operacionais em 2 dias



As coberturas (tampas) Fibrelite podem ser facilmente removidas por duas pessoas



O anterior risco de tropeçar foi eliminado pelas coberturas (tampas) Fibrelite que se encaixam perfeitamente na vala

Solução

Principais características da instalação de renovação da Fibrelite depois de ter sido aceite pelo Diretor dos Serviços Técnicos do estádio de Londres:

- A equipa da Fibrelite esteve presente no local para instalar e acompanhar o novo revestimento sem manutenção
- As coberturas (tampas) em compósito de acesso às valas fornecidas podem ser facilmente removidas por duas pessoas utilizando as ferramentas FL7 ergonomicamente concebidos para esse efeito e fornecidos pela Fibrelite
- Graças à coordenação e planeamento entre o cliente e a equipa técnica da Fibrelite, o novo sistema de coberturas (tampas) foi instalado e ficou totalmente operacional em 2 dias

Resultados

Após esta instalação bem-sucedida, esperamos obter mais trabalhos de cobertura de substituição nos numerosos fossos e valas situados em redor do estádio.

O cliente conseguiu agora um acabamento esteticamente agradável, para além de obter as vantagens técnicas das coberturas (tampas) de acesso a valas em PRFV da Fibrelite.